

ELEWACJA FRONTOWA - UBYTKI I SPĘKANIA skala 1:50



LEGENDA:

- ubytki zewnętrznej warstwy tynku;
- ubytki tynku - widoczne warstwy cegieł;
- spękania, zarysowania.

Nazwa opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU PRZYCHODNI CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA POŁOŻONEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PROCHNIKA 11 W ŁODZI (DZIAŁKA NR 143/2, OBRĘB S-1)			
Treść rysunku: ELEWACJA FRONTOWA - UBYTKI I SPĘKANIA			
Inwestor: CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. L. RYDYGIERA W ŁODZI, UL. STERLINGA 13 90-217 ŁÓDŹ			
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Wywiał	238/90/WŁ	03. 2018 r.
Współpraca:	mgr inż. Mariola Wywiał		

PAB
Skala:
1:50

Nr rysunku:
4