



Lp.	Nazwa pomieszczenia
4.1	korytarz
4.2	wejście na wieżę
4.3	sala rehabilitacji
4.4	sala rehabilitacji
4.5	pokój 305
4.6	pom. socjalne
4.7	pom socjalne
4.8	WC
4.9	WC
4.10	sala rehabilitacji
4.11	sala rehabilitacji
4.12	sala rehabilitacji
4.13	poddasze nieuzytkowe
4.14	Kl. schodowa

Obiekt	Budynek centrum rehabilitacji w Osiecznej			Nr rysunku
Tytuł rysunku	RZUT III PIĘTRA - INWENTARYZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH			4
data:	KWIECIEŃ 2024	skala:	1:100	